

RELATÓRIO

Obra: Manutenção de Equipamentos Urbanos, tais como coberturas, alvenarias, instalações elétricas, dentre outros, no município de Alvorada de Minas.

Empresa: DNA Consultoria e Serviços Ltda

Local: Campo de Futebol e Pau de Leite

Fotos tiradas até 21 de janeiro de 2020

Foto 01: Entrada do Campo



Foto 02: Trecho próximo as arquibancadas



Foto 03: Trecho após os vestiários



Foto 03: Trecho Pau de Leite



Alvorada de Minas, 21 de janeiro de 2020

Victor Emanuel Santos
Engenheiro Civil